

Submit date:



1/16/2020 1:49:34 PM


ASCENDUM - INFORME DE INSPECCIÓN

Volvo, L70F - Cargadoras sobre ruedas

Comercial:

testascendumsuper





Información básica

Marca:	Volvo
Modelo:	L70F
Año de fabricación:	2007
Horas de uso:	6200 h
Opciones extras:	Usado
Estado general (de 1 a 5):	2
Comentarios:	

Precio

Precio de venta:	
Estado general (de 1 a 5):	2
Precio Valoración:	35000
Comentarios:	

Códigos

Número de matrícula:	
Número de serie:	24445
Referencia:	
Estado general (de 1 a 5):	2
Comentarios:	



Motor

Capacidad máxima de carga:

Motor:

Potencia del motor:

Velocidad máxima:

Salida de elementos hidráulicos adicionales:


Clase de emisiones:

Estado general (de 1 a 5):

3

Comentarios:

EL MOTOR FUNCIONA CORRECTAMENTE



Rodaje / Neumático

Peso bruto:

Capacidad de cubeta:

Dimensiones de transporte (LaxAnxAI):

Marca de neumáticos:

Estado general (de 1 a 5):

3

Comentarios:




Opciones de chasis

Tipo de carrocería:

Estado general (de 1 a 5): **2**

Comentarios: *CALANDRA TRASERA ROTAPLÁSTICOS GUARDABATERIAS ROTOSFALTA LATERAL DE ESCALERA MAL ESTADO DE CONSERVACION*




Archivos adjuntos

Accesorios:

Accesorios:

Estado general (de 1 a 5): **2**

Comentarios: *3ª FUNCION PORTA IMPLEMENTOS*



Cabina

Tipo de cabina:

Color original:

País de fabricación:

Términos de entrega:

Más información:

Estado general (de 1 a 5): **3**

Comentarios:

Transmisión, Ejes, Frenos

Estado general (de 1 a 5):

Comentarios:

Comentarios:

Articulación central , Corona de giro

Estado general (de 1 a 5): **3**

Comentarios:

Comentarios:



Sistema eléctrico

Estado general (de 1 a 5):

Comentarios:

Comentarios:

Equipo cargador, Pluma, Caja

Estado general (de 1 a 5):

Comentarios:

Comentarios:



Estado del equipo

Estado general (de 1 a 5): **2**

Última revisión:

Certificado EPA:

Certificado CE: **Sí**

Contrato de servicio:

Nº de propietarios anteriores:

Vida útil: **40%**

Restante de neumáticos traseros:

Dañado:

Certificados:

Garantía:

Comentarios:

Localización

País: **España**

Ubicación:

Estado general (de 1 a 5):

Comentarios: **CASTELLON DE LA PLANA - SPAIN**